

99

4866 151-A-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 143 - 14

Город Вильнюс

Улица Винарю

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А


120.91



116.74

Выход

300



200


116.78

Вход

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
120.91	116.78	116.74		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 10 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кирп	300	кирп				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Начальник

Шняковских

Дерзунис