



<u>F KANALIZACIJA</u>		Nr. () <u>138</u> KORTELE	
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)		
<u>VILNIUS</u>	<u>PYLIMO</u>	<u>151-A-8</u>	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		bet	690		117.42	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		-		0.00	0.00	Ar yra vandens?	
Sienos		bet				Ar yra dujų?	
Dūgnas		bet	100	2.83	114.59	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	kor	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-5181</u> Sudarė <u>Mišulka</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>KACINSKAS</u> (parašas) (pavardė) 1991. m. <u>05</u> mėn. <u>03</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	2.80		114.62
	Nr. 2	kor	150	Viršus			
				Apačia	2.83		114.59
	Nr. 3	bet	150	Viršus			
				Apačia	1.81		115.61
	Nr. 4	bet	100	Viršus			
				Apačia	1.42		116.00
	Nr. 5	bet	100	Viršus			
				Apačia	1.37		116.05
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			