



Lamin Nr. (6) 187 KORTELĖ 4863 151-A-8  
 no pavadinimas) (abris) (plane) Planšeto nomenklatūra

išlo pastatymo metal) Bumburo nep. Bumburo  
 (miestas) (gatvė)


Šulinio pūviai:  
 Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

| Medžiaga | Diametras<br>mm | Atstumas nuo<br>dangčio sm | Altitudės             | Lipynės <u>coms</u><br>(medžiaga, kiekis) |
|----------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| ryi      |                 |                            | 115.65                | Ar yra vandens?                           |
| šeni     |                 |                            |                       | Ar yra dujų?                              |
| Dugnas   | 1.00            |                            |                       |                                           |
| Nr. 1    | Kep             | 200                        | Viršus<br>Apačia 3.02 | 112.63                                    |
| Nr. 2    | Kep             | 200                        | Viršus<br>Apačia 3.04 | 112.61                                    |
| Nr. 3    | Kep             | 150                        | Viršus<br>Apačia 2.96 | 112.69                                    |
| Nr. 4    |                 |                            | Viršus<br>Apačia      |                                           |
| Nr. 5    |                 |                            | Viršus<br>Apačia      |                                           |
| Nr. 6    |                 |                            | Viršus<br>Apačia      |                                           |
| Nr. 7    |                 |                            | Viršus<br>Apačia      |                                           |

Komunalinio ūkio  
 projektavimo institutas

Objektas:

Sudarė

Patikrino

1969 m. XII mėn. 16 d.  
 (kortelės sudarymo data)