

Fek. kanal.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Žemaitijos
(Gatvė)

Nr. (11) 225 KORTELE
4944-151-A-8
(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PLOVIAI (Matmenys pūoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>ketaus 8</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ketaus</u>	<u>640</u>		<u>116,43</u>	
Žemė	<u>grunto</u>		<u>0</u>	<u>116,43</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>betono</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>betono</u>	<u>1000</u>	<u>4,00</u>	<u>112,43</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker.</u>	<u>200</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21.2-3262...</u> Sudarė <u>Nailonis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Pankitys</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. <u>11</u> mėn. <u>13</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker.</u>	<u>200</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	