

- 4 -

ITI Nr. 91⁸

<u>Vanden technis</u>		kameros		Nr. (<u>1</u>) <u>782</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		<u>151-A-8</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Pylimo</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopeckos</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		<u>115,91</u>	Ar yra vandens?
Žemė			<u>0,00</u>	<u>115,91</u>	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>A-115,66</u>
Dūgnas	bet.	<u>2,50 x 4,50</u>	<u>2,36</u>	<u>113,55</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ket</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1,86</u> Apačia	<u>114,05</u>
	Nr. 2	<u>Ket</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1,86</u> Apačia	<u>114,05</u>
	Nr. 3	<u>Ket</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1,86</u> Apačia	<u>114,05</u>
	Nr. 4	<u>Ket</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1,86</u> Apačia	<u>114,05</u>
	Nr. 5	<u>Ket</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1,86</u> Apačia	<u>114,05</u>
	Nr. 6	<u>Ket</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1,86</u> Apačia	<u>114,05</u>
	Nr. 7	<u>Ket</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1,86</u> Apačia	<u>114,05</u>

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-2-4399</u>	Sudarė <u>P. K. K.</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino <u>K. K.</u> (parašas) (pavardė)	
19 <u>88</u> m. <u>11</u> mėn. <u>11</u> d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	