

102 15

4946 151-B-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 204-а

Город

Вильнюс

Улица

Пассат



Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца

М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
119.92	118.72	118.69		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная 8 сер.

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы нет.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	245	150	Кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект д.с. ул. Пассат

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

26.05.61