

155

ITI Nr. 91^d

Fek. kan.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)



šulinio
(Inginio pavadinimas)
Visų šventųjų
(Gatvė)

Nr. () 77 KORTELE
151-B-10948
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		123.12	Ar yra vandens?
Siena					Ar yra dujų?
Sienos	plyt.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.0 x 1.0	4.39	118.83	
Vandens lygis	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 4.59	118.53
	Nr. 2	ker	250	Viršus Apačia 4.61	118.51
	Nr. 3	ker	200	Viršus Apačia 4.32	118.80
	Nr. 4	pls	160	Viršus Apačia 2.16	120.96
	Nr. 4 ^a	pls	160	Viršus Apačia 4.39	118.83
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>2.05.0.5</u> ...
					Sudarė <u>P. Paukštis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>M. Naichis</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>98</u> m. ... <u>05</u> mėn. ... <u>01</u> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)