

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

2018

Город

Вильнюс

Улица

Пассат

Дело №


19.61 г.

Форма 54 гс


Чертеж колодца
М 1:25

Разрез по А-А

119.91



118.11 1.20 118.16




118.20 118.11

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
119.91		118.11	2=118.16 3=118.11 4=118.20	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы мет. 4 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	2=150 3=150 4=150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 905 ул. Пассат

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

26.05.61

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 835-5000