

102^{22a}

4946

151-B-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

219

Город

Вильнюс

Улица


Пассат

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

Разрез по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
120.30	118.56	118.47	119.70	

П Р И В Я З К А

ул. Пассат



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич бет.

Скобы мет. Чиб.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	27г.	150	27г.	100	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 905 ул. Пассат

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

26.05.61