

- 3 -

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>Šilumos Vartai</u> (Gatvė)	Nr. <u>(66) 86</u> KORTELE <u>151-B-10</u> (Planšeto nomenklatura)
--	--	---

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

A B

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopėdžių</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>121,66</u>	Ar yra vandens? <u>ypa</u>
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba <u>121,62</u>
Dūgnas	bet.	<u>2,00 x 2,00</u>	<u>2,90</u>	<u>118,76</u>	
Vamščiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 2,18</u> <u>Apačia 119,48</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-8127</u> Sudarė <u>Elmantis Mironas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Jonas Jonaitis</u> (parašas) (pavardė) 1994 m. mėn. <u>18</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 2,18</u> <u>Apačia 119,48</u>	
	Nr. 3	<u>ket</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 2,18</u> <u>Apačia 119,48</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	