




№№ кол. <i>7/162</i>		Сеть водопровода		Улица <i>Vanagėlio</i>		№№ заказа <i>06. Nr 1175</i>		Год 19		г. Вильнюс			
Чертеж колодца М 1:50				Отметки			ПРИВЯЗКА						
				крышки			дна			трубы			
				<i>138.39</i>			<i>135.89</i>			<i>12136.26</i> <i>3-136.54</i>			
													
				ОПИСАНИЕ									
Состояние колодца и материал				Сеть		Трубы д. матер.		Фасон части		Задвиж. шт.		Гидр. тип.	
Крышки		Чугун		Магистр.		<i>d=150</i> чуг. жел.				<i>d=</i> Р. Ф.		Новый <i>H=</i>	
Стены		Кирпич. бетон.											
Дно		Бетон		Подкл.		<i>d=100</i> чуг. жел.				<i>d=</i> Р. Ф.		Старый <i>H=</i>	
Скобы		Чугун, жел. ч											
Год строит.		19		Разводящая		<i>d=</i> чуг. жел.				<i>d=</i> Р. Ф.		Московский <i>H=</i>	
Налич. воды		<i>ни</i>		Подключ.		<i>d=</i> чуг. жел.				<i>d=</i> Р. Ф.		Колонка водоразб.	
Налич. газа		<i>ни</i>											
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ													
Объект <i>Vanagėlio g. d.р. namo Nr 12a pos. ilius šipul. mnt.</i>													
Инв. №		Нач. произв. груп.											
		Рук. спец. бригад											
Дата		Исполнитель											
		Чертил											
		Проверил											