




Šul. № № 163	Kanalizacija	Rajonas Gatvė Banašėlis	Užsakymo № 06-Nr 1175	19 • m.	Vilnius			
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS				
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis			
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №		
		139.80	138.05	137.99	137.99			
								
APRAŠYMAS								
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI					
Dangtis betas			Įėjimas		Išėjimas	Prijungimo Nr.	Prijungimo Nr.	
Stenos betono			d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas betono			150	ker	150	ker	150	ker
Lipynės 3			Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Esamo vandens kiekis nėra			Objektas: Banašėlis g. gpr. namo Nr.12a pož. ūkis išp. nuotr.					
Esamų dujų kiekis nėra			Invent. №	Sk. viršininkas				
Šulinys pastatytas 19 m.			Data	Sk. vyr. inžinierius				
				Vykde		6 Guobinė		
				Braižė				
				Tikrino				