

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 1/24



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

(4973) 151-B-14

Дело №


1961г.

Чертеж колодца
М1:25

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
130.65	128.34	$h = 129.09$

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d= 150		d=	Новый H=
Стены	Кирпич.		чуг. жел.		Р. Ф.	
Дно	Кирпич.	Подкл.	d=		d=	Старый H=
Скобы	нет		чуг. жел.		Р. Ф.	
Год строит.		Разводящая	d=		d=	Московский H=
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка водоразб.
.			чуг. жел.		Р. Ф.	
		Институт проектирования промышленного строительства				Сектор изысканий
		Объект: № 1135 Кожево-галантерейный комбинат				
		Инв. №	Нач. сектора		Яненас	
			Рук. группы		Леонавичюс	
		Дата 14/vii	Исполнитель	Галин	Галинатовский	
			Копировал	Грунц	Грунцене	
			Проверил	Бинките	Бинките	