

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 192

Город Вильнюс

Улица Койдунинис



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
137.02	135.04	134.97	135.34	135.33 135.32

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная мелкобет.	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	шт.	150	шт.	150	шт.	150	шт.
Дно кирп. бет.								
Скобы - 2	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 2280							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист				Ю. Ю. Ю.		
		Рук. группы				Ивановкин		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Рассел		
		Чертит						
		Проверил						