

Точка

8

151-B-14

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 12/271

Город Вильнюс

Номенклатура  
планшета



4949

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25




## О т м е т к и

| Крышка | Лотка         |                | Труба       |             |
|--------|---------------|----------------|-------------|-------------|
|        | у входа<br>№3 | у выхода<br>№1 | подкл.<br>№ | подкл.<br>№ |
| 129.86 | 126.79        | 126.76         | 126.85      |             |

## П Р И В Я З К А

3 к. и



## О П И С А Н И Е

|                            |                                                        |               |       |              |          |        |                 |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|----------|--------|-----------------|--------|
| Состояние колодца и матер. | Т Р У Б                                                |               |       |              |          |        |                 |        |
| Крышка чугунная            | Вход                                                   |               | Выход |              | Подкл. № |        | Подкл. №        |        |
|                            | диам.                                                  | матер.        | диам. | матер.       | диам.    | матер. | диам.           | матер. |
|                            | 200                                                    | а/г           | 200   | а/г          | 150      | а/г    |                 |        |
|                            | Институт проектирования промышленного строительства    |               |       |              |          |        | Отдел изысканий |        |
|                            | Объект № 1135 Трубопроводные системы Кашин-Гал Конд-га |               |       |              |          |        |                 |        |
| Стены кирп. бет.           | Инв. №                                                 | Гл. геодезист |       |              |          |        |                 |        |
| Дно кирп. бет              |                                                        | Рук. группы   |       | Леонович     |          |        |                 |        |
| Скобы нет                  |                                                        | Исполнитель   |       | Галинговский |          | Р.И.   |                 |        |
| Наличие воды               |                                                        | Чертил        |       | Галинговский |          | Р.И.   |                 |        |
| Наличие газа               | Дата                                                   | Проверил      |       |              |          |        |                 |        |
| Год строительства 19       |                                                        | 18/11         |       |              |          |        |                 |        |