




157-8-15 4981

Forma T. №—1

Šul. № 112 112	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Gorkio</i>	Užsakymo № <i>06 Nr 930</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys MI:26; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS		
 		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis	
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. № 4-5
		135.08	133.80	133.70	133.85	134.28 5) 134.05
				<i>hiemos</i>  2MG <i>Nr 94</i> <i>Gorkio g.</i>		
APRAŠYMAS						
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI			
Dangtis	<i>betonas</i>	Įėjimas	Išėjimas	Prijungimo Nr.	Prijungimo Nr.	
Sienos	<i>plytis</i>	d.	medž.	d.	medž.	
Dugnas	<i>plytis</i>	150	<i>ker</i>	150	<i>ker</i>	
Lipynės	<i>nie</i>			100	<i>ker</i>	
Esamo vandens kiekis				100	<i>ker</i>	
Esamų dujų kiekis						
Šulinys pastatytas 19	m.	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius				
Objektas: <i>Gorkio g. namo Nr 92 požeminis šulinys</i>						
Invent. №	Sk. viršininkas					
Data	Sk. vyr. inžinierius					
	Vykdė			<i>Šukienė</i>		
	Braižė					
	Tikrino					