

<u>VAIDINTIEKIO</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>154</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Alkunės g</u> (Gatvė)		<u>4981</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pelesos g.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis	ket.	650		152.36	Ar yra vandens?	
Žemė			9.00	152.36	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastebos Patikrinta V. Stankevič 2007.10.03	
Dūgnas	bet.	2.03x2.60	2.60	149.76		
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	50	Viršus 2.34 Apačia	150.02	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket.	50	Viršus 2.34 Apačia	150.02	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2.29 Apačia	150.07	Objekto Nr.
	Nr. 4	pl.	25	Viršus 2.08 Apačia	150.36	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		1977 m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)