

111a

4942 151-B-1

Forma T №-1

Šul. № 10156	Kanalizacija	Rajonas Gatvė Muziejams	Užsakymo № 2036	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		111.61	107.93	107.88	-	-			
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI						
Dangtis	Kietinis	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Slenos	betono	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	betono	200	asb. cement.	200	asb. cement.	-	-	-	-
Lipynės	6	Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius							
Esamo vandens kiekis	-	Objektas: Pož. irio nuotaka Muziejams q-vė							
Esamų dujų kiekis	-	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19~ m.		Data	Vykdė		Braižė		A. V. anil-		
		1962 XII-28	Tikrino						