

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>222^c</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>MUZIEJAUS</u> (Gatvė)		<u>151-B-1</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		112.93	
Žemė			0.00	112.93	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	200	220	110.73	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1.86 Apačia 111.07	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-3353... Sudarė <u>Stasys Maslauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Stasys Maslauskas</u> (parašas) (pavardė) 1974 m. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	100	Viršus 1.86 Apačia 111.07	
	Nr. 3	ket.	50	Viršus 1.86 Apačia 111.07	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	