

- 10 -

ITI Nr. 91^d

<u>F. KANALIZACIJA</u>		<u>Šulinio</u>		Nr. (1.) <u>329</u>		KORTELE	
(komunikacija)		(Inžinierio pavadinimas)					
<u>VILNIUS</u>		<u>DOMINIKONŲ</u>		<u>151-B-1</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		109.64	
Žemė				0.00	109.64	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	2.40	107.24	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia 2.30	107.34	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	alc.	150	Viršus Apačia 2.50	107.14	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia 2.35	107.29	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-2-6134</u> Sudarė <u>6/103</u> <u>1992.05</u> Patikrino <u>GERINGAS</u> <u>GERINGAS</u> 1992. m. mėn. 28 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		