

HF
(Komunikacija)

5ul
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (3) 11^o KORTELE

Vilnius
(Miestas)



Gaono
(Gatvė)

151-B-2
(Planšto nomenklatūra)

SULINIO PIŲVIAI (Matavimų duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	bet	650		108,17	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1000	1,18	106,99	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus 1,30	106,87
	Nr. 2	PVC	110	Viršus 1,31	106,86
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					AB Inžineriniai tyrimai FILIALAS „TOPOGEODEZIJA“
					Objekto Nr. 01-3/
					Sudarė <u>Dumys</u> <u>Erklys</u> (parašas) (parašas)
					Patikrinė <u>[Signature]</u> (parašas) (parašas)
					1990 m. 07 mėn. 03 d. (Irenginio tyrimo data)