

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Gaono
(Gatvė)



Nr. (6) 14^o KORTELE
151-B-2
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis		ket.	650		108,17	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	284	105,33	Pastabas
Vandens	Nr. 1	PVC	200	Viršus		
				Apasčia	3,02	105,15
	Nr. 2	PVC	200	Viršus		AB Intineriniai tyrimai
				Apasčia	3,02	105,15
	Nr. 3	PVC	160	Viršus		"TORGEDEZITA"
				Apasčia	2,95	105,22
	Nr. 4-4 ^a	PVC	110	Viršus	1,26	106,31
				Apasčia	2,92	105,25
	Nr. 5-5 ^a	PVC	110	Viršus	1,28	106,89
				Apasčia	2,90	105,27
	Nr. 6-6 ^a	PVC	110	Viršus	1,25	106,92
				Apasčia	2,92	105,25
	Nr. 7			Viršus		
				Apasčia		
						Objekto Nr. 01-3/
		Sudarė	Dumys Čirklys (parašas) (pavardė)			
		Patikrinęs	Čirklys (parašas) (pavardė)			
						1990 m. 07 mėn. 03 d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)