




<u>F. KANALIZACIJA</u>			Nr. (<u>4</u>) <u>192</u> ^e KORTELE	
(Komunikacija) <u>VILNIUS</u>		(Įrenginio pavadinimas) <u>PAVIČIAUS</u>		
(Miestas)		(Gatvė)		
			<u>151-B-2</u>	
			(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis				
Horizontalinis				

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ker	640		111.05	Ar yra vandens?
Žemė		-		0.00	111.05	Ar yra dujų?
Sienos		ker				Pastabos
Dūgnas		bet	150	3.45	107.60	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	3.55	107.50
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	3.55	107.50
	Nr. 3	ker	100	Viršus Apačia	1.60	107.45
	Nr. 4	ker	100	Viršus Apačia	1.60	107.45
	Nr. 3 ^e	ker	100	Viršus Apačia	3.06	107.99
	Nr. 4 ^e	ker	100	Viršus Apačia	3.06	107.99
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. <u>01-2-5556</u>					
	Sudarė				(parašas) (pavardė)	
	Patikrino				(parašas) (pavardė)	
	197%. m...%.....mėn. 1. d.					
	(Įrenginio tyrinėjimo data)					