

<u>FRANCIJA</u> <u>SULINYS</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>207</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>DIDŽIŲI</u> (Gatvė)	
<u>ŠULINIO PIŲIAI</u> (Matmenys duoti m)		<u>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</u>	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	650		11263	Ar yra vandens?
Žemė	—			11263	Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos
Dugnas	BET	10	127	11136	
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	150	Viršus Apačia 112	11151
	Nr. 2	KET	200	Viršus Apačia 121	11142
	Nr. 3	KET	150	Viršus Apačia 109	11154
	Nr. 4	KET	150	Viršus Apačia 117	11146
	Nr. 5	KET	150	Viršus Apačia 128	11135
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-41632

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)

2001 m. 01 mėn. 9 d.
(Inginio tyrinėjimo data)