

EXANALIZAVIMAS SULINYS Nr. () 211 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
VILNIUS DIDŽIOJI 151-B-2
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	LET	650		11276	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos <u>kvadrato</u>
Dugnas	BET	800	239	11037	
Vamzdžiai	Nr. 1	LET	200	Viršus Apačia 243	11033
	Nr. 2	LET	200	Viršus Apačia 243	11033
	Nr. 3	LET	100	Viršus Apačia 227	11049
	Nr. 4	LET	100	Viršus Apačia 174	11102
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>01-41632</u>
					Sudarė <u>LET</u> <u>151-B-2</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>LET</u> <u>151-B-2</u> (parašas) (pavardė)
					2001 m. 01 mėn. 9 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)