

(jrenginio pavadinimas)

Nr.(151-B-2) 75A KORTELE

(Miestas)


(Gatvé)

76/32-0313


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vertikalinis



Horizontalis



Paadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės		
Dangtis	Ketus	650		110.40		
Žemė			0.00	110.40		
Sienos	stikloplastis					
Dugnas	stikloplastis	1500	7.58	102.82		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	6.22	104.18
				Apačia	6.38	104.02
	Nr. 2	PE	110	Viršus	1.19	109.21
				Apačia	1.30	109.10
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	1.02	109.38
				Apačia	1.13	109.27
				Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			
Nr. 8			Viršus			
			Apačia			

Lipynės kopėčios (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6061180.72; Y = 583045.15

LAS07 _____

Siurblinė _____

UAB "GEOMANAI"

Objekto nr. _____

Sudarė		S.Einorytė
	Parašas	Pavardė

Patikrino _____

Parašas	Pavardė

2018-01-17

(renginio tyrinėjimo data)