

F. <u>KANALIZACIJA</u>		Nr. () <u>93</u> ⁹ KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)	
<u>VILNIUS</u>		<u>OIDŽIOJI</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	bet	640		108.99	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	-		0.00	108.99	Ar yra vandens?	
Sienos	bet				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet	1.00	2.48	106.51	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia 2.59	106.47	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-2-5992...</u>
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia 2.59	106.47	
	Nr. 3	bet	150	Viršus Apačia 2.59	106.47	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	<u>6/10/93</u> <u>M. S. S. S.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<u>6/10/93</u> <u>M. S. S. S.</u> (parašas) (pavardė)
					1993 m. mėn. ... d.	(Inginio tyrinėjimo data)