

F. KANALIZACIJA

Nr. (10) 96 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

DIOŽIOTI

151-B-2

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Malmenys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 met (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	Ø40		109.81	Ar yra vandens?
Žemė		-		0.00	109.81	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	0.75 x 0.75	2.80	107.01	
Vamzžiai	Nr. 1	PVC	180	Viršus Apačia 2.96	106.85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PVC	180	Viršus Apačia 2.96	106.85	
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia 2.80	107.01	Objekto Nr. 01-2-18941..
	Nr. 4	bet	100	Viršus Apačia 2.80	107.01	Sudarė <i>[signature]</i> <i>[signature]</i>
	Nr. 5	bet	150	Viršus Apačia 2.80	107.01	Patikrino <i>[signature]</i> <i>[signature]</i>
	Nr. 6			Viršus Apačia		197.2000 m. mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)