

148

151-B-4

4952

Форма № 4

№№ кол. ⁽³⁹⁾ 91	Сеть: Канализации	Улица <i>Раурио 9.</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А																									
		Крышки	Лотка		Труб																								
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №																							
		99.27	95.22	95.19	95.52																								
		О П И С А Н И Е																											
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																									
		Крышка чугунная		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>300</td> <td>ker</td> <td>300</td> <td>ker</td> <td>150</td> <td>ker</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	300	ker	300	ker	150	ker
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
300	ker	300	ker	150	ker																								
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы ч		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																											
Наличие воды		Объект <i>Троллейбусная станция, Риза, Мелина, Раурио 9. жод. тилис</i>																											
Наличие газа		Инв. №	Нач. произв. груп.																										
Год строительства 19		Дата	Рук спец. бригады																										
			Исполнитель		<i>E. Gurovicius</i>																								
			Чертил																										
			Проверил																										