

ITI Nr. 91

F. KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 38^e KORTELEVILNIUS

(Miestas)

Užupio

(Gatvė)

151-B-4



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		105.35	
Žemė	-		0.00	105.35	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dugnas	BET.	1.50	3.20	102.15	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 3.30	102.05
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 3.30	102.05
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 3.20	102.15
	Nr. 4	PVC	110	Viršus Apačia 3.20	102.15
	Nr. 5	PVC	110	Viršus Apačia 3.20	102.15
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 01-2-10816
					Sudarė <u>1.24 MSUKA</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrinęs <u>J. Jankūvi</u> (parašas) (pavardė)
					2002 m. 09 mėn. 11 d. (Irenginio tyrinėjimo data)