

Šul. № 59	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Usgyveno</i>	Užsakymo №	19 62 m.	Vilnius																																																																																	
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. № 3</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>117.41</td> <td>115.76</td> <td>115.56</td> <td>115.71</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №	117.41	115.76	115.56	115.71		PRIRIŠIMAS <i>4m Usgyveno</i> 																																																																					
Dangtis	Grioveliai			Vamzdis																																																																																		
	įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №																																																																																		
117.41	115.76	115.56	115.71																																																																																			
		APRAŠYMAS <table border="1"> <tr> <th>Šulinio medžiaga ir stovis</th> <th colspan="8">VAMZDŽIAI</th> </tr> <tr> <td>Dangtis <i>242</i></td> <td colspan="2">Įėjimas</td> <td colspan="2">Išėjimas</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> </tr> <tr> <td>Sienos <i>ku / m</i></td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> </tr> <tr> <td>Dugnas <i>5.000</i></td> <td>150</td> <td>242</td> <td>150</td> <td>242</td> <td>120</td> <td>242</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lipynės <i>3</i></td> <td colspan="8">Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius</td> </tr> <tr> <td>Esamo vandens kiekis</td> <td colspan="8">Objektas: <i>4m Usgyveno</i></td> </tr> <tr> <td>Esamų dujų kiekis</td> <td>Invent. №</td> <td colspan="2">Sk. viršininkas</td> <td colspan="2">Sk. vyr. inžinierius</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Šulinys pastatytas 19 <i>1962</i> m.</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Vykde</td> <td colspan="2">Braiže</td> <td colspan="3"><i>Ref-</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Tikrino</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				Šulinio medžiaga ir stovis	VAMZDŽIAI								Dangtis <i>242</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		Sienos <i>ku / m</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	Dugnas <i>5.000</i>	150	242	150	242	120	242			Lipynės <i>3</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius								Esamo vandens kiekis	Objektas: <i>4m Usgyveno</i>								Esamų dujų kiekis	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius					Šulinys pastatytas 19 <i>1962</i> m.	Data	Vykde		Braiže		<i>Ref-</i>					Tikrino						
Šulinio medžiaga ir stovis	VAMZDŽIAI																																																																																					
Dangtis <i>242</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																																																															
Sienos <i>ku / m</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																																																														
Dugnas <i>5.000</i>	150	242	150	242	120	242																																																																																
Lipynės <i>3</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius																																																																																					
Esamo vandens kiekis	Objektas: <i>4m Usgyveno</i>																																																																																					
Esamų dujų kiekis	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius																																																																																		
Šulinys pastatytas 19 <i>1962</i> m.	Data	Vykde		Braiže		<i>Ref-</i>																																																																																
		Tikrino																																																																																				