


165^a

151-B-5


KSPI-

Vand. šulys Nr. (4)	KORTELE 105	4945
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
	Vilnius	Šiauliai
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


Šulinio piūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės
Dangtis		kietas	640		117.54
Zemė		grind.			
Sienos		plytų			
Dugnas		plytų	2000	224	115.30
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	100	Viršus 187 Apačia	115.67
	Nr. 2	- " -	100	Viršus 187 Apačia	115.67
	Nr. 3	- " -	50	Viršus 188 Apačia	115.66
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Lipynės 4945
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Nėra

Ar yra dujų? Nėra

**Komunalinio ūkio
projektavimo institutas**

Objektas: 2510
25.07

Sudarė: P.P. Lauk

Patikrino: P.P. Lauk

1969 m. ... IX ... mėn. 25 ...
(kortelės sudarymo data)