

<u>F. KANALIZACIJA</u>				Nr. () <u>209</u> KORTELE	
<u>(Komunikacija)</u>		<u>(Inginio pavadinimas)</u>			
<u>VILNIUS</u>		<u>LIGONINĖS</u>			
<u>(Miestas)</u>		<u>(Gatvė)</u>			
<u>ŠULINIO PIŲVIAI</u> (Matmenys duoti m)				<u>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</u>	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	640		118.90	Ar yra vandens?
Žemė	-		0.00	118.90	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1.00	2.90	116.00	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 2.95	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.95	
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 2.80	Objekto Nr. <u>01.3-507</u> ...
	Nr. 4	bet	100	Viršus Apačia 2.72	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <u>[signature]</u> <u>MISAILIS</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino <u>[signature]</u> <u>KACINSKIS</u> (parašas) (pavardė)
					1977. m. mėn. / 7 d. (Inginio tyrinėjimo data)