

F. KANALIZACIJA

šulinio

Nr. (3) 213 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUSMUZIEJAUS4442 151-B-5

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		113,65	
Žemė			0,00	113,65	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnos	bet.	1,00	2,60	111,05	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	1/2"	150	Viršus Apačia 273	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>4442 151-B-5</u>
	Nr. 2	1/2"	150	Viršus Apačia 273	
	Nr. 3	3/4"	200	Viršus Apačia 220	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <u>Š. Š.</u> <u>M. Š.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Š. Š.</u> <u>P. Š.</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>84</u> m. mėn. <u>18</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)