

<u>F. KANALIZACIJA</u>		šulinio	Nr. () <u>242^a</u>		KORTELE
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)			
<u>VILNUS</u>		<u>MUZIEJUS</u>		<u>151-B-5</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		

Vertikalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		113.69	
Žemė				0.00	113.69	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.00	2.28	111.41	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kei	150	Viršus Apačia 2.45	111.24	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>Pl-2-393</u> ... Sudarė <u>[signature]</u> <u>Muska</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> <u>Bukšys</u> (parašas) (pavardė) 1984 m. mėn. 18 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kei	150	Viršus Apačia 2.45	111.24	
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia 2.28	111.41	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		