


-3-

F. KANALIZACIJA (Komunikacija) **(Inžiniero pavadinimas)** **Nr. () 34 KORTELE**


VILNUS (Miestas) **Vokietija** (Gatvė) **442 151-B-5** (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	640		113.40	Ar yra vandens?
Žemė	-		0.00	113.40	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos Nr. 01-2-10824 2002.09.23
Dugnas	bet	1.50	3.52	109.88	
Vamzdžiai	Nr. 1	plyt 1100x600	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia	3.94	
	Nr. 2	plyt 1100x600	Viršus		Objekto Nr. 01-2-10824
			Apačia	3.94	
	Nr. 3	PVC 160	Viršus		Sudarė 6/12/12 M. K. K.
			Apačia	3.52	
	Nr. 4	PVC 100	Viršus		Patikrinė 6/12/12 M. K. K.
			Apačia	3.51	
	Nr. 5		Viršus		1986 m. mėn. 9 d.
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		(Inžiniero tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		