

4

71

ITI Nr. 9 a

F. kanalizacija

(komunikacija) (inžiniero pavadinimas)

Kilnius

(Miestas)

Ašmenos

(Gatvė)

Nr. () 11 KORTELĖ

4945


151-B-5

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Ašmenos g-vė

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇		116,27	116,39
Žemė			◇◇◇◇◇◇				Ar yra vandens? —
Sienos		bet.	◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇		◇◇◇◇◇◇	Ar yra dujų? —
Dugnas		bet.	1,00	3,38	3,50	112,89	Pastabos 90.12.03. Remontas
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus	3,16	113,23	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	3,04		
	Nr. 2	ker	200	Viršus	3,72	113,67	
				Apačia	3,60		
	Nr. 3	bet	100	Viršus	2,39	114,00	
				Apačia	2,27		
	Nr. 4	bet	100	Viršus	2,58	113,81	
			Apačia	2,46			
	Nr. 5	bet	100	Viršus	3,57	112,82	
			Apačia	3,45			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
Objekto Nr. 01-2-2165							Sudarė J. J. Cernauskas (parašas) (pavardė)
Patikrino J. J. Saulis (parašas) (pavardė)							
1977 m. VI mėn. 24 d.							(Inžiniero tyrinėjimo data)