

4

72

ITI Nr. 91

F. *konaliracija*

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (3) *1992* KORTELE

VILNIUS

KRETINGOS

4544 151-B-5

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>bet</i>	<i>600</i>		<i>115,59</i>	
Žemė		-		<i>0.00</i>	<i>115,59</i>	Ar yra vandens?
Sienos		<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<i>bet</i>	<i>100</i>	<i>2.14</i>	<i>113,45</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ker</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia	<i>2.29</i> <i>113,30</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-2-3253...</i>
	Nr. 2	<i>ker</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia	<i>2.29</i> <i>113,30</i>	
	Nr. 3	<i>ker</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia	<i>2.20</i> <i>113,39</i>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						19 <i>81</i> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)