

<u>F. KANALIZACIJA</u>		šulinio		Nr. (<u>2</u>) <u>87</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)					
<u>VILNUS</u>		<u>MESINIS</u>		<u>151-B-5</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		114.88	
Žemė				0.00	114.88	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.00	1.92	112.96	Pastabos

Vamzžiai	Nr.	Medžiaga	Diametras	Atstumas		Altitudės	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Viršus	Apačia		
	Nr. 1	ker	150	Viršus	2.01	112.87	Objekto Nr. <u>91-2-5223...</u>
	Nr. 2	ker	150	Viršus	2.01	112.87	
	Nr. 3	ker	100	Viršus	1.22	113.66	Sudarė <u>[Signature]</u> <u>MISURAS</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 4			Viršus			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino <u>[Signature]</u> <u>ZACINSKAS</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus			
	Nr. 7			Viršus			1979. m. / x. mėn. 22. d. (Inginio tyrinėjimo data)