



<u>VANDENTIEKIO</u> kameros		Nr. (<u>1</u>) <u>13/2</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)	
<u>VILNĖ</u>		<u>MESINIS</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
		15-B-5	
		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės kop. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		115.10	
Žemė			0.00	115.10	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.00 x 2.00	2.33	112.74	Pastabos - 115.09
Vamzdžiai	Nr. 1	KE7	100	Viršus 2.00 Apačia 113.10	Pastabos 1. karo 10
	Nr. 2	KE7	100	Viršus 2.00 Apačia 113.10	Pastabos 2. 702.12
	Nr. 3	KE7	100	Viršus 2.00 Apačia 113.10	
	Nr. 4	KE7	100	Viršus 2.00 Apačia 113.10	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01.2.437</u>	
Sudarė	<u>SPD</u> <u>Murkus</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>SPD</u> <u>Raschke</u> (parašas) (pavardė)
1988 m. 14. mėn. 4 d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	