




147

4946

151-B-6

Forma T №—1

6

Šul. № 87	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Bumo</i>	Užsakymo №	19 62 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		116.60	114.03	114.00					
		APRAŠYMAS							
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI					
Dangtis <i>242</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>kuj.</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>-</i>		200	<i>kuj.</i>	200	<i>kuj.</i>				
Lipynės <i>3</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis		Objektas: <i>je Bumo</i>							
Esamų dujų kiekis		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 <i>12/4</i> m.		Data	Vykdė		Braižė		<i>Ref.</i>		
		<i>X-62</i>	Tikrino						