

195

ITI Nr. 91^a

F. Kanalicija

Nr. () 134 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Vito

4346 151-B-6

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	640		119,38	Ar yra vandens?
Žemė	-		0.00	119,38	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Paatašos
Dugnas	bet	1.00 x 1.20	2,72	116,66	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus 2,83	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-7-3003...
				Apacia 116,55	
	Nr. 2	ker	200	Viršus 2,85	
				Apacia 116,53	
	Nr. 3	bet	150	Viršus 2,76	
				Apacia 116,62	
	Nr. 4	ker	150	Viršus 2,76	
				Apacia 116,62	
	Nr. 5			Viršus	
				Apacia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apacia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apacia	
197.7 m.....mėn. 10. d.					(Inginio tyrinėjimo data)

Sudarė *G. B. B.* *K. B. B.*
(parašas) (pavardė)
Patikrino *V. B. B.* *P. B. B.*
(parašas) (pavardė)