

- 5 -

ITI Nr. 91⁸

<u>F. Hanaš Picaiga</u> (Kommunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>Didžioji</u> (Gatvė)		Nr. (<u>4</u>) <u>30^a</u> KORTELE <u>151-B-6</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis 		Horizontalinis 				
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis	ket.	650		112,87		
Žemė					Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	400 x 1,50	3,17	109,70	Pastabos	
Vamščiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačia 3,31	109,56	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.2-5759</u> Sudarė <u>P. Hanaš Picaiga</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. Hanaš Picaiga</u> (parašas) (pavardė) 1992 m. mėn. 13 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	200	Viršus Apačia 3,33	109,54	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 3,30	109,57	
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia 3,30	109,57	
	Nr. 5	ket	100	Viršus Apačia 3,30	109,57	
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		