



<u>Vandent.</u> (Komunikacija) <u>V. Luins</u> (Miestas)	kameros (Irenginio pavadinimas) <u>V. Ito</u> (Gatvė)	Nr. () <u>104</u> KORTELE <u>154-B-7</u> (Planšeto nomenklatura)
---	--	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		114,26	Ar yra vandens? <u>izpitais</u>
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	2,04 x 3,30	2,38	111,88	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket. 300	Viršus 1,80 Apačia	112,46	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	---	Viršus 1,80 Apačia	112,46	
	Nr. 3	---	Viršus 1,96 Apačia	112,30	Objekto Nr. <u>0152-8252</u>
	Nr. 4	---	Viršus 1,96 Apačia	112,30	
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					1987 m. mėn. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)