

E. Kona ližacijs šulinio Nr. () *3^b* KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius *Augustijonas* *151-B-7*
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoni m) PRIRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>12</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<i>112,30</i>	Ar yra vandens? <i>-</i> Ar yra dujų? <i>-</i>
Danga			<i>0,00</i>	<i>112,30</i>	Pastabos <i>3) vntz. PVC 160 futuriore</i> <i>plien d.200</i>
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	<i>1000</i>	<i>3,68</i>	<i>108,62</i>	
Vandens lygis	Nr. 1	<i>ker</i> 300	Viršus Apačia <i>3,80</i>	<i>108,50</i>	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	<i>ker</i> 300	Viršus Apačia <i>3,80</i>	<i>108,50</i>	
	Nr. 3	<i>PVC</i> 160	Viršus Apačia <i>3,74</i>	<i>108,56</i>	Objekto Nr. <i>151-B-7</i>
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė <i>Krutol'skij</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		Patikrino <i>Janukovičius</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		20.03.1999 m. mėn. 9. d.
	Nr. 7		Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)