

<u>Fekalizacija</u>		<u>Šulinys</u>		Nr. (<u>2</u>) <u>57</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Augustinų</u>		<u>151-B-7</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		113.51	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				90	113.51	Ar yra vandens?
Sienos		bet. plyt.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000 x 1000	3.66	109.85	Paatūros
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	250	Viršus 3.77	109.74	V. Navicko I. I. Objekto Nr. Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrinė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 19 <u>99</u> m. <u>09</u> mėn. <u>04</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	300	Viršus 3.85	109.66	
	Nr. 3	ker.	200	Viršus 3.76	109.75	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		