

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		<u>SKLENDE'S</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>131^a</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>PYLIMO</u> (Gatvė)		<u>151-B-9</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	KET	200		122.84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	122.84	Ar yra vandens? ...
Sienos	-				Ar yra dujų? ...
Dugnas	-	-			Pastabos ...
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 170 Apačia 121.14	
	Nr. 2	KET	100	Viršus 170 Apačia 121.14	
	Nr. 3	KET	100	Viršus 170 Apačia 121.14	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					2007 m. 10 mėn 24 d. (Irenginio tyrinėjimo data)