

4948

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

70-150
60

Город

Вильнюс

Улица

Конейшмо



Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1: 25


по 1-1



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
123.15	121.93	121.53	122.10	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная дублен

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	100	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Борис

Шкандаров

Роман