

35

151-B-9

KSPI-67

Водопроб. Nr. ( 7 )

KORTELE 225

4945

(įrengimo pavadinimas)

(abrisė)


(plane)

Planšeto nomenklatūra


(įrenginio pastatymo metai)

(miestas)

(gatvė)


Šulinio piūviai:  
Vertikalinis:

Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:

Рудничку.



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras<br>mm | Atstumas nuo<br>dangčio cm | Altitudės                    |
|-------------|----------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Dangtis     | чир.     |                 |                            | 118.31                       |
| Zemė        |          |                 |                            |                              |
| Sienos      | чир.     |                 |                            |                              |
| Dugnas      | грунт    |                 |                            |                              |
| Vandiniai   | Nr. 1    | чир.            | 100                        | Viršus 1.73 116.58<br>Apačia |
|             | Nr. 2    | чир.            | 100                        | Viršus 1.73 116.58<br>Apačia |
|             | Nr. 3    | чир.            | 80                         | Viršus 1.73 116.58<br>Apačia |
|             | Nr. 4    | сталь           | 40                         | Viršus 1.73 116.58<br>Apačia |
|             | Nr. 5    | чир.            | 80                         | Viršus 0.98 117.33<br>Apačia |
|             | Nr. 6    | чир.            | 80                         | Viršus 0.98 117.33<br>Apačia |
|             | Nr. 7    |                 |                            | Viršus<br>Apačia             |

Lipynės 3  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Komunalinio ūkio  
projektavimo institutas

Objektas: 3132 .....

Sudarė Cgm .....

Patikrino .....

1968 m. VI ..... mėn. 14 d.  
(kortelės sudarymo data)