


Lietaus nuotak.	KORTELE Nr.	519	151-B-9
2020	Vilnius	Raugyklos	76/32-0351
(ireng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	bet.	650		122,14	(medžiaga, kiekis)
Žemė				122,14	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	bet.	1000	0,98	121,16	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0,80 121,34
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	0,95 121,19
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0,79 121,35
	Nr.4	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0,86 121,28
	Nr.5	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0,79 121,35
	Nr.6	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0,79 121,35



Sudarė:

Arvydas Cerniauskas
Direktorius

2020.05.